


Didaktik Gama 80k - deska klavesnice



Poloha otvorů mírně nejistá kvůli poškozeným sloupkům na horní části mého šasi, kvůli nepřesnosti zjevně ručně vrtaných otvorů v plošném spoji i kvůli nepřesným hranám stříhaného laminátu.

Výtisk náčrtku 1:1 přiložený na plošný spoj sedí $\pm 0,5\text{mm}$, nutno přeměřit na více klávesnicích.

Průměry otvorů byly v rozmezí 2,95 až 3,2mm